

„Privind corectarea în mod selectiv, a erorii comise în procesul executării lucrărilor cadastrale masive la bunul imobil cu nr.cadastral 6701203.027”

Examinând materialele prezentate de primăria orașului Rezina, consiliul constată că, prin actele de constatare pe teren la inspectarea bunului imobil din 19.12.2012 și respectiv din 09.01.2014, întocmit de Serviciul Cadastral Teritorial Rezina, s-a depistat că, planul cadastral al terenului cu număr cadastral 6701203.027, amplasat în satul Ciorna str.Iu.Gagarin nr.149, a fost întocmit în cadrul înregistrării primare masive și nu corespunde cu amplasarea reală a terenurilor adiacente pe linia de hotar 14-15-16 – număr cadastral 6701203.026. La elaborarea planului geometric întocmit în cadrul înregistrării masive s-a comis eroare la determinarea hotarelor bunurilor imobile cu nr. cadastrale: 6701203.027, proprietar orașul Rezina și 6701203.026, proprietar inițial Calin Lidia.

În procesul identificării s-a constatat că, bunul imobil – clădirea Centrul de cultură din satul Ciorna r-ul Rezina înregistrată în registrul bunurilor imobile cu numărul cadastral 6701203.027.02 se extinde cu o suprafață de 43,2 m.p. pe terenul adiacent cu numărul cadastral 6701203.026. Bunul imobil cu numărul cadastral 6701203.026, proprietar inițial Calin Lidia, a fost înregistrat în registrul bunurilor imobile în baza actelor de drept ce confirmă dreptul de proprietate – titlu de autentificare a dreptului deținătorului de teren, iar construcția lit.01 cu destinația construcție locativă ce se arată în titlu, înregistrată în registrul bunurilor imobile în baza certificatului nr.78 din 10.01.2002, eliberat de primăria orașului Rezina, de fapt nu este altceva decât prelungirea construcției lit. 02 amplasată pe terenul adiacent cu numărul cadastral 6701203.027.

Având în vedere cele constatate, în temeiul art.14 alin.(1) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, art.55¹ alin.(1) lit.a) din Legea nr.1543/1998 cadastrului bunurilor imobile, pct.19¹ alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.437/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor, pct.77 alin.(3) din Instrucțiunea cu privire la modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de teren aprobată prin Ordinul Agenției Relații Funciare și Cadastru nr.70/2017, consiliul orașenesc Rezina, raionul Rezina,

DECIDE:

1. Se corectează erorile depistate și constatate prin Actul de constatare și planul geometric din data de 19 decembrie 2012, pentru terenul cu nr.cadastral 6701203.027.


2. Se corectează în mod selectiv, eroarea comisă de către executanții lucrărilor cadastrale, în procesul transmiterii în proprietate a terenului cu nr.cadastral 6701203.026, proprietate privată a dnei Calin Lidia conform noului plan geometric și actului de constatare întocmit de SCT Rezina la data de 19 decembrie 2012.

3. Se aduce la cunoștința dnei Calin Liudmila, titulara de drept a terenului cu numărul cadastral 6701203026 prezenta decizie și se informează despre dreptul de a o contesta cu cerere prealabilă adresată consiliului orașenesc Rezina, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit Codului Administrativ nr.116/2018.


4. Prezenta decizie se publică pe site-ul www.acte locale.gov.md și va servi temei pentru rectificarea înscririlor în Registrul bunurilor imobile a IP „Cadastrul Bunurilor Imobile”, Serviciul Cadastral Teritorial Rezina.

Secretara consiliului orașenesc
Coordonat:


Primarul orașului Rezina
Specialistă principală
Arhitectă șefă a orașului



Lilia Răileanu




Simion Tatarov
Oxana Purice
Anisia Udrea



PLANUL CADASTRAL AL BUNULUI IMOBIL


Număr cadastral 6701203.027

Adresa bunului imobil: r-nul Rezina, or. Rezina, sat. Ciorna, str. Iu.Gagarin nr.149



Scara 1:1000

Amplasamentul bunului



0027 - numărul terenului

Caracteristicile tehnice generale ale bunului imobil


Numar_cadastral	Tipul_bunului	Mod_de_folosinta	Supr_terenului	Mentuni
6 03.027	Teren	pentru constructii	0.298 ha	
6701203.027.01	constructie	Scoala		
6701203.027.02	constructie	casade cultura		
6701203.027.03	constructie	biblioteca		
6701203.027.04	constructie	cazangerie		
6701203.027.05	constructie	depozit		
6701203.027.06	constructie	garaj		
6701203.027.07	constructie	WC		

PLANUL GEOMETRIC


Data eliberării: 19.12.2012

Număr cadastral: 6701203027

Adresa (b.i.): r-l Rezina com. Rezina sat.(sector) Ciorna, str. Iu.Gagarin Nr. 149



Scara 1:1000



Amplasarea bunului

Semne convenționale

0027 - numărul cadastral al terenului
149 - numărul poștal al clădirii

Caracteristicile tehnice a bunului imobil

Cod	Tipul_bunului	Mod_de_folosinta	Suprafata_terenului
	Teren	Pentru constructii	0.298ha
01	constructie	Scoala	
02	constructie	accesorie (Casa de cultura/biblio)	
03	constructie	accesorie (cazangerie)	
04	constructie	accesorie (depozit)	
05	constructie	accesorie (Garaj)	
06	constructie	accesorie (WC)	

Executantul lucrărilor: N.Reznic
(semnatura, numele, prenumele)

Conducătorul întreprinderii/Verificat: P.Condrea
(semnatura, numele, prenumele, L.S.)


Beneficiar: *Sras*
(semnatura, numele, prenumele)

PLANUL GEOMETRIC


Data eliberării: 19.12.2012

Număr cadastral: 6701203026

Adresa (b.i.): or. Rezina, str. D. Cantemir Nr.30/a



Scara 1:2000



Amplasarea bunului

Semne convenționale

0026 - numărul cadastral al terenului
 30/a - numărul poștal al clădirii

Caracteristicile tehnice a bunului imobil

Cod	Tipul_bunului	Mod_de_folosinta	Suprafata_terenului
	Teren	Pentru constructii	0.04ha

Executantul lucrărilor: N.Reznic *[Signature]*
(semnatura, numele, prenumele)

Conducătorul întreprinderii/Verificat: P.Condrea *[Signature]*
(semnatura, numele, prenumele, L.S.)

Proprietar Calin Lidia
(semnatura, numele, prenumele)

*Catalogul coordonatelor si parametrii hotarului vezi verso.


Planul de amplasament a construcțiilor și amenajărilor



Data perfectării 17.01.2014

Numărul cadastral al terenului 67012030027

Adresa bunului imobil or. Rezina, sat. Cioma, str. lu.Gagarin,149



Caracteristicile:

Data ultimei actualizari 17.01.2014

Scara 1:750

NrCadastral	Liter	Componentul	Supr_mp	Mentuni
01	2A	Scoala	258,5	
02	1B	Casa de cultura	338,3	
03	1V	Biblioteca	232,3	
04	1C	Cazangerie	58,9	
05	1E	Depozit	51,1	
06	1D	Garaj	37,4	
07	f	WC	18	

Suprafata la sol(m.p.):

NrCadastral	Suprafata
01	258,5
02	338,3
03	232,3
04	58,9
05	51,1
06	37,4
07	18

Executantul lucrarilor: V.Lehevici

(semnatura, numele, prenumele)

Verificat: T. Smirco

(semnatura L.S., numele, prenumele)

rezultatelor lucrărilor cadastrale la nivel de construcție

Numărul cadastral: 6701203.027

Adresa (amplasarea) or.Rezina, sat. Ciorna, str. Iu.Gagarin,149

1. Informație despre construcția principală, inclusiv componentele acesteia.

Nr. cadastral	Liter	Anul dării în exploatare	Anul renovării	Mod de folosință	Suprafața la sol (mp)	Volum (m ³)	Număr de etaje	Număr de etaje supraterrane	Mod de utilizare: s-sezonier, p-permanent	Numărul încăperilor izolate (ca obiect de drept independent)	Deprecierea fizică Uzura în %	Pondere elementelor în %	Data schimbărilor curente
01	2A	1965		Scoala	258,50	1 616	2	0	p	19	0	100	17.01.2
02	1B	19		Casa de cultura	338,30	1 505	1	0	p	4	0	100	17.01.2014
03	1V	19		Biblioteca	232,30	1 034	1	0	p	5	0	100	17.01.2014
04	1C	1970		Cazangerie	58,90	162	1	0	p	2	0	100	17.01.2014
05	1E	1965		Depozit	51,10	176	1	0	p	2	0	100	17.01.2014
06	1D	1965		Garaj	37,40	129	1	0	p	1	0	100	17.01.2014


Total suprafața	
01	258,5
02	338,3
03	232,3
04	58,9
05	51,1
06	37,4

2. Informație despre construcții auxiliare și amenajări.

Nr. cadastral	Liter	Anul dării în exploatare	Anul renovării	Mod de folosință	Suprafața la sol (mp)	Volum (m ³)	Număr de etaje	Număr de etaje supraterrane	Deprecierea fizică Uzura în %	Pondere elementelor în %	Luajimea amenajărilor liniare, m	Data modificărilor curente
07	f	19		WC:	18,00	36	1	0	0	100	0,00	17.01.2014
Total suprafața												
07						18						

Executantul lucrărilor: V. Lehevici
(numele, prenumele, semnatura)

Verificat: T. Smirco
(numele, prenumele, semnatura)



ACT
de constatare în teren la inspectarea bunului imobil

din 19.12.2012

or. Rezina, sat. Ciorna, str. Iu. Gagarin Nr. 149
(localitatea)

Prezentul act este întocmit de mine Reznic Natalia inginer cadastral al ÎS „Cadastru” fil. Rezina
(numele, prenumele) (denumirea întreprinderii, funcția deținută)

în baza cererii nr. 6701/12/15344 din 19.11.2012 privind executarea lucrărilor de identificare și
(numărul comenzii, data comenzii)

inventariere primară a bunului imobil cu numărul cadastral 67012030027 amplasat în r-ul Rezina
(identificarea, inventarierea tehnica,) (numărul cadastral al bunului imobil) (adresa bunului imobil)

Or. Rezina, sat. Ciorna, str. Iu. Gagarin Nr.149

Examinarea pe teren s-a efectuat în prezența beneficiarului Grădinari Evghenii d.n.31.01.1988 c/p
2007009000453 dom.r-ul Rezina, com. Pripiceni-Răzeși sat. Pripiceni-Răzeși reprezentant al primăriei
(numele, prenumele persoanei fizice, denumirea persoanei juridice, domiciliul/sediul)

or. Rezina procura Nr. 673 din 19.11.2012

În procesul de examinare am confruntat datele din cadastru bunurilor imobile (în continuare - cadastru) despre bunurile imobile în cauză, cu datele de pe teren și s-a stabilit că datele din cadastru coincid cu datele de pe teren, cu excepția următoarelor:

1. Bunul imobil cu numărul cadastral 67012030027 este înregistrat în registrul bunurilor imobile în baza :
 - Decizia nr. 2/23 din 08/04/2004 cu privire la aprobarea actului de inventariere din 01/01/2004(13050/04)
 - Act de inventariere din 01/01/2004(13050/04)
2. În cadrul înregistrării masive a bunurilor imobile proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale (Hotărârea Guvernului Nr. 162 din 19/02/2004 „Despre unele măsuri privind inventarierea bunurilor imobile proprietate a unităților administrativ-teritoriale și a statului”) în Actul de inventariere au fost incluse bunurile imobile Lit.01- clădirea școlii, lit.02 – clădirea casei de cultură; lit.03- biblioteca, În cadrul identificării în teren s-au depistat următoarele construcții : Lit.01 Școala, Lit. 02 Casa de cultură cu componenta Biblioteca , lit. 03- cazangerie; lit.04- depozit, lit. 05- garaj , lit. 06 WC.

I. Referitor la hotarele de teren:

1. Planul cadastral al terenului a fost întocmit în cadrul înregistrării primare masive.
(la atribuirea de către stat a terenurilor în proprietate privată, în cadrul înregistrării masive, în mod selectiv, la cererea proprietarilor)
2. Planul cadastral nu corespunde cu amplasarea reală a terenurilor adiacente pe linia de hotar.
(corespunde / nu corespunde)

14-15-16 -67012030026

La elaborarea planului geometric întocmit în cadrul înregistrării primare masive s-a comis eroare la determinarea hotarelor bunurilor imobile:

- 67012030027 – proprietar APL
- 67012030026 – proprietar – Calin Lidia Chiril

În cadrul identificării s-a constatat faptul că bunul imobil - clădirea casei de cultură Lit. 02, înregistrată în registrul bunurilor imobile cu numărul cadastral 67012030027.02 se extinde cu o suprafață în mărime de $S=43,2m^2$ pe bunul imobil adiacent cu numărul cadastral 67012030026.
Bunul imobil cu numărul cadastral 67012030026 – Proprietar – Calin Lidia Chirilovna este înregistrat în registrul bunurilor imobile în baza actelor de drept ce confirmă dreptul de proprietate – Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de teren Nr. 67012030026 , iar construcția Lit. 01cu destinația – construcție locativă a bunului imobil în cauză, înregistrată în registrul bunurilor imobile în baza certificatului Nr. 78 din 10/01/2002, eliberat de primăria or. Rezina, nu e altceva decât construcția Lit. 02 a bunului imobil adiacent -67012030027

II. Amplasarea construcțiilor pe sector

3. În cadrul inspectării au fost amplasate pe plan 6 construcții cu numerale cadastrale suprafețe cărora nu coincide cu datele din registru:

- Suprafața construcțiilor conform datelor din registru:

Lit. 01-262,26m²; lit. 02- S= 244,35m²; lit.03 S= 364,97m²

- Suprafața construcțiilor de facto:

Lit. 01 - Școala - S=258,5 m²; Lit. 02- casa de cultură S=338,3m²; cu componenta Biblioteca S=232,3m²; lit.03 - cazangerie S=57,6m²; lit. 04- depozit S= 37,4m²; lit.05- Garaj - S=51,10m²; lit.06 WC S=18,0m²

a) Autorizate _____

b) Neautorizate _____

Mențiuni:

Pentru corectarea erorilor - Modificarea hotarelor planului geometric - a bunurilor imobile cu numerale cadastrale 67012030026 și 67012030027, se propun următoarele modificări. Planul geometric a bunurilor imobile se anexează.

Anexe:

Planul geometric

(planul lotului, planul etajului (releveul nivelului construcției), planul (releveul) încăperii izolate, copia documentelor de autorizare a schimbărilor, etc.)

Semnătura executantului

N. Pirmre
(Numele, prenumele)

Conducătorul întreprinderii:


P. Condrea
(Numele, prenumele)

Semnătura titularilor de drepturi: (beneficiarului):

APL- Grădinari E.
(Numele, prenumele)

Semnătura titularilor de drepturi:

Calin Lidia C.
(Numele, prenumele)



[Signature]
(semnătura)

[Signature]
(semnătura)

ACT
de constatare în teren la inspectarea bunului imobil

din 19. 2012

cul Pârna sat Ciorna str. Yu. Yagorin 149
(localitatea)

Prezentul act este întocmit de mine Reznic Natalia inginer cadastral al IS „Cadastru” fil. Rezina
(numele, prenumele) (denumirea întreprinderii, funcția deținută)

pe baza cererii nr. 6401/12/15344 din 19.11.12 privind executarea lucrărilor de redactare
(numarul comenzii, data comenzii)

pe baza inventariere primară a b.i. cu numărul cadastral 64012030024
(identificarea, actualizarea bunului imobil, inventarierea tehnica,) (numarul cadastral al bunului imobil)

amplasat în cul Pârna, or. Pârna, sat. Ciorna str. Yu. Yagorin Nr. 149
(adresa bunului imobil)

Identificarea bunului imobil s-a efectuat în prezența beneficiarului Yrodinari Eugen

Yrigorii d.n. 31.01.1988 d.i. 2004009000453 reprezentant primărie
(numele, prenumele persoanei fizice, denumirea persoanei juridice, domiciliul/sediul)

nr. 643 din 19.11.12 dom. cul Pârna com. Pârnișeni Pârniș sat Pârnișeni Pârniș

În rezultatul lucrărilor de identificare a bunului imobil (confruntării datelor din documentația cadastrală cu datele din teren) s-a constatat:

1. Suprafața sectorului de teren conform datelor din registru S e 0,2980 ha

2. Actul de drept ce confirmă dreptul de proprietate: Decizia 2/13 din 8.04.2004
cu privire la aprobarea actului de inventariere a b.i. proprietate publică
Act de inventariere Nr. 0 din 01.01.2004

3. În cadrul înregistrării primare masive în actul de inventariere au fost incluse clădirile Lit 01 - clădirea școlii, Lit 02 - clădirea casei de cultură, Lit 03 - clădirea bibliotecii. În teren au fost depistate: Lit 01 - casa de cultură ce compune biblioteca, Lit 03 - cămingerie, Lit 04 - depozit, Lit 05 - uzare, Lit 06 - WC.

I. Referitor la hotarele de teren:

1. Planul cadastral al terenului a fost întocmit în cadrul înregistrării primare masive
(la atribuirea de către stat a terenurilor în proprietate privată, în cadrul înregistrării masive, în mod selectiv, la cererea proprietarilor)

2. Planul cadastral nu corespunde cu amplasarea reală a terenurilor adiacente pe linia de hotar:
(corespunde / nu corespunde)
14-15-16 - 64012030026 - Clădirea lit 02 - casa de cultură se extinde cu o suprafață de 43,2 m² în terenul adiacent proprietar - Căminăria bisericii.

II. Amplasarea construcțiilor pe sector

3. Schimbări curente în parametrii construcțiilor existente (anexe, nivele noi, schimbarea parametrilor exteriori, demolarea integră/parțială, etc.)

a) Schimbări autorizate _____

b) Schimbări neautorizate _____

4. În cadrul inspectării au fost amplasate pe plan 6 construcții cu numerile cadastrale:
Lit 01 - clădirea școlii
Lit 02 - casa de cultură
cu componența Biblioteca
Lit 03 - cămingerie
Lit 04 - depozit
Lit 05 - uzare
Lit 06 - WC

- ✓ a) Autorizate _____
- b) Neautorizate _____

III. Replanificarea constructiilor/ încăperilor

5. Schimbările planimetrice în interiorul construcției / încăperi izolate :

- a) Schimbări autorizate _____
- b) Schimbări neautorizate _____

Semnătura executantului N. Perone
(Numele, prenumele)

[Signature]
(semnătura)

Conducătorul întreprinderii: P. Condrea
(Numele, prenumele)

[Signature] L.S.
(semnătura)

Semnătura titularilor de drepturi: (beneficiarului)
Trădnari E.
(Numele, prenumele)

✓
(semnătura)

(Numele, prenumele)

(semnătura)

(Numele, prenumele)

(semnătura)

(Numele, prenumele)

(semnătura)

Mențiuni :
Corectarea erorilor efectuate în cadrul înregistrării primarii masive a bunurilor imobile cu numerele cd. cadastrale - 670/2030027, 670/2030026

Anexe: Planul lotului, Planul geometric
(planul lotului, planul etajului (relevul nivelului construcției), planul (relevul) încăperii izolate, copia documentelor de autorizare a schimbărilor, etc.)

Oficiul Cadastral Teritorial Rezina
(denumirea întreprinderii care a executat lucrările)

ACT
de constatare în teren la inspectarea bunului imobil

din 09.01.2014

2-l. Rezina, or. Rezina, sat. Ciorna,
str. Sr. Yagodin, 149
(localitatea)

Prezentul act este întocmit de mine A. Ghelasi inginer cadastral al IS „Cadastru” fil. Rezina
(numele, prenumele) (denumirea întreprinderii, funcția deținută)

baza cererii nr. 6701/13/16820 din 30.12.2013 privind executarea lucrărilor de _____
(numărul comenzii, data comenzii)

inventariere primara cu numărul cadastral 67012030027
(identificarea, actualizarea bunului imobil, inventarierea tehnica,) (numărul cadastral al bunului imobil)

amplasat în 2-l. Rezina, or. Rezina, sat. Ciorna, str. Sr. Yagodin - 149
(adresa bunului imobil)

Identificarea bunului imobil s-a efectuat în prezența beneficiarului Vdeta Anisica Ion
26.09.1958, 0980512281400, reprezentată prin procură nr. 424
(numele, prenumele persoanei fizice, denumirea persoanei juridice, domiciliul/sediul)

în 26.11.2013 Primăria or. Rezina V.A.T., or. 1900, 100750100637

În rezultatul lucrărilor de identificare a bunului imobil (confruntării datelor din documentația cadastrală cu datele din teren) s-a constatat:

Actul de drept ce confirmă dreptul de proprietate: Act nr. 0 din 01.01.2004,
decizia nr. 2/23 din 08.04.2004

2. Suprafața sectorului de teren conform datelor din registru _____

S = 0,298 ha

3. Modul de folosință pentru construcții

I. Referitor la hotarele de teren:

1. Planul cadastral al terenului a fost întocmit en cadru înregistrării masice
(la atribuirea de către stat a terenurilor în proprietate privată, în cadrul înregistrării masive, în mod selectiv, la cererea proprietarilor)

2. Planul cadastral nu corespunde cu amplasarea reală a terenurilor adiacente pe linia de hotar :
(corespunde / nu corespunde)

19-18-17- nr. cad. 67012030026 (clădirea lit. or - casa
de cultura se extinde cu o suprafață de S=43,2 m²
pe terenul adiacent)

3. Necoresponderea planului cadastral cu amplasarea reală a terenului se datorează:
erorilor comise la efectuarea măsurătorilor en
cadru înregistrării primar masive

II. Amplasarea construcțiilor pe sector

4. Schimbări curente în parametrii construcțiilor existente (anexe, nivele noi, schimbarea parametrilor exteriori, demolarea integră/parțială, etc.)

a) Schimbări autorizate _____

b) Schimbări neautorizate _____



5. În cadrul inspectării au fost amplasate pe plan 7 construcții cu numerele cadastrale:

<u>lit. 01 - Școală - 258,5</u>	<u>lit. 05 - Depozit - 51,1</u>
<u>lit. 02 - Casă de cultură - 338,3</u>	<u>lit. 06 - Yaraș - 37,4</u>
<u>lit. 03 - Bibliotecă - 232,3</u>	<u>lit. 07 - Pădure - 18,0</u>
<u>lit. 04 - Căminșor - 58,9</u>	<u>2</u>

a) Autorizate 01, 02, 03

b) Neautorizate 04, 05, 06, 07

III. Replanificarea construcțiilor/încăperilor

6. Schimbările planimetrice în interiorul construcției / încăperi izolate :

a) Schimbări autorizate _____

b) Schimbări neautorizate 2

Semnătura executantului

A. Albuș
(Numele, prenumele)

[Signature]
(semnătura)

Semnătura titularilor de drepturi: (beneficiarului)

Yarașu Șu
(Numele, prenumele)

[Signature]
(semnătura)

(Numele, prenumele)

(semnătura)



Mențiuni :



1) Conform actului din 01.01.2004 construcțiile au fost înregistrate cu suprafețele: lit. 01 - școală - S = 262,260
lit. 02 - Casă de cultură - S = 294,35 m²; lit. 03 - Bibliotecă - S = 364,57 m²
 în urma măsurătorii neprofesate de facto s-a constatat că sî:
lit. 01 - 258,5 m²; lit. 02 - 338,3 m²; lit. 03 - 232,3 m².
 2) Se propune corectarea erorilor comise în cadrul înregistrării primare marșie a f/ imobilei cu m. cadastrale
 Anexe: 67012030017; 67012030026.

(planul lotului, planul etajului (releveul nivelului construcției), planul (releveul) încăperii izolate, copia documentelor de autorizare a schimbărilor, etc.)

Copie care punde cu originalul

PLANUL GEOMETRIC

Numărul cadastral 6701203.026



026 - numărul cadastral al terenului
01 - numărul cadastral al clădirii

Caracteristicile tehnice ale bunului imobil

Nr	Tipul bunului	Mod_de_folosinta	Suprafata
6701203.026	Teren	Pentru constructii	0.04 ha
6701203.026.01	construcție	casa de locuit	41.2 m.p.